

54	DAIMLER CHRYSLER	Axor 2 1828	WDB9505321L128748	DD 543 JH	30-ott-06	Compattatore	NO RIL
----	------------------	-------------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------

Tipo AXOR 2 1828 ALLESTIMENTO MAZZOCCHIA COMPATTATORE CARICO POSTERIORE

Il veicolo presenta il fascio cavi delle batterie tagliate e lievi danni, riparabili, alla carrozzeria ( porta sx, pedane, barra antintrusione DX ) ed è mancante della maniglia porta DX.

E' parcheggiato nella stessa posizione rilevata dallo scrivente nel sopralluogo del 23 ottobre 2012.

Si presume che il fermo possa essere riferibile a danni al motopropulsore. Allo stato attuale lo scrivente è impossibilitato ad una valutazione precisa ed indica il valore residuo del relitto in circa € 2.500, riservandosi di stimare nuovamente il mezzo previa verifica dello stato della parte meccanica / idraulica.

Allegate 5 foto



Foto del 23 ottobre 2012





