

FOGLIO DI PERIZIA n° 53

MB	Axor 2 1828	WDB9505321L129156	DD 542 JH	30-ott-06	Compattatore	NON RILEVABILI	MAZZOCCHIA
----	-------------	-------------------	-----------	-----------	--------------	----------------	------------

Autocarro completamente bruciato nella parte anteriore – centrale e laterale sinistra, con interessamento del motopropulsore e dei longheroni del telaio.

Da rottamare, salva valutazione dell'assale posteriore, del coperchio della cassa con idraulica ed accessori residui.

Allegate n° 8 foto









